

令和5年7月7日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電気こんろに関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

- | | |
|--|-----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故
（うち石油ストーブ（開放式）1件） | 1件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
（うち電気こんろ1件） | 1件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故
（うち電動車いす（ハンドル形）1件、
食器洗い乾燥機2件、照明器具2件、電気洗濯機1件、
バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）1件、
除湿乾燥機1件、リチウム電池内蔵充電器2件、
パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）1件、
IH調理器1件、電動アシスト自転車1件、靴（ブーツ）1件） | 14件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし | |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

富士工業株式会社が製造し、サンウエーブ工業株式会社（現 株式会社L I X I L）が販売した電気こんろについて（管理番号：A202300283）

①事象について

富士工業株式会社（法人番号：8021001013733）が製造し、サンウエーブ工業株式会社（現 株式会社L I X I L）が販売した電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物などが燃えたものと考えられません。

②再発防止策について

ミニキッチン等に組み込まれた電気こんろで、スイッチ部のつまみが飛び出ている形状のものについては、身体や荷物が知らないうちにつまみに触れ、スイッチが入ってしまい、火災に至る事故が発生しています。

このため、同社を含む電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社により「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」が設立され、2007年（平成19年）7月3日から新聞社告及び新聞折り込みチラシの配布を行うとともに、各地の消防局に協力要請を行う等、無償改修（スイッチ部のつまみにカバーを付ける）を実施しています（現在11社が継続実施。）。

③対象製品

対象製品の機種・型式、各事業者名、問合せ先等は、別添のとおりです。

【リコール実施状況】

2007年（平成19年）7月3日からリコール（無償改修）を実施。

対象台数、改修率

一口電気こんろ（今般事故の型式SBE-101-200Vを含む。）

改修対象台数 530,401台（全社合計）

改修率 96.8%（2023年6月30日時点）

上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台（全社合計）

改修率 75.0%（2023年6月30日時点）

複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台（全社合計）

改修率 70.4%（2023年6月30日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2023年度	0	—	2016年度	0	—
2022年度	2	火災	2015年度	1	火災
2021年度	1	火災	2014年度	4	火災
2020年度	0	—	2013年度	2	火災
2019年度	1	火災	2012年度	0	—
2018年度	3	火災	2011年度	1	火災
2017年度	2	火災	2010年度	3	火災

※当該事故（管理番号：A202300283）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

スイッチ部のつまみを御確認ください。



(写真は SBE-101-200V)



改修前：カバー無し



改修後：カバー付き

- 「メーカー名」及び「品番」については、扉の内側やスイッチなどを御確認ください。
- 「品番」が表示されていない場合は、「メーカー名」又は「スイッチ部の形状」を御確認の上、下記問合せ先まで御連絡ください。
- 改修対象の電気こんろは、スイッチ部のつまみが飛び出ているタイプになります。

④使用者への注意喚起

電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのスイッチ部のつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ当該つまみにカバーを付ける改修を受けていない方は、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

使用者の方々及び対象製品を設置するアパート等を所有又は管理されている方々におかれては、事業者が行う訪問改修に御協力いただくようお願いいたします。

【問合せ先】

富士工業株式会社

電話番号：0120(500)621 又は 0120(500)598

受付時間：9時～17時30分（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：https://www.fujioh.com/recall/gas_k01.html
https://www.fujioh.com/recall/gas_k02.html

株式会社LIXIL

電話番号：0120(190)530

受付時間：9時～17時（土・日・祝日、年末年始、夏季休暇を除く。）

ウェブサイト：<https://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/index.html>

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

メールアドレス：dkk.jimu@denki-konro.jp

※メールにてお問い合わせください。

ウェブサイト：<http://www.denki-konro.jp/>

(別添)

火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こんろ(前面操作) ※写真は富士工業製



一口こんろ(上面操作)



複数口こんろ(前面操作のみ)

長期間使用されない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。

対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こんろが対象です。

改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

【対象製品】

形式	電気こんろメーカー(親社名)	電気こんろ品番
前面操作一口電気こんろ ^{*1}	LIXIL(旧協栄会社 サウジーエー工業株式会社)	SBE-101-100V、SBE-101-200V、FHS-31A、FHS-31B
	東芝ライフスタイル(旧東芝株式会社 東芝コンシューマーマーケティング株式会社)	BHP-111、BHP-121
	パナソニックくらしアプライアンス社(旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-1101、NK-1102、NK-2101、NK-2102
	日立グローバルライフソリューションズ(旧社名 日立電器器具株式会社)	HT-1250、HT-1550、HT-1250T
	ハウステック(旧社名 株式会社日立ハウステック)	HK-1102、HK-2102、HT-1250C
	富士工業	FH-31A、FH-31B(品番表記がなく、100V、200Vのみを表示している製品もあります。)
上面操作一口電気こんろ ^{*1}	LIXIL(旧協栄会社 サウジーエー工業株式会社)	HT-1290、HT-1500
	日立グローバルライフソリューションズ(旧社名 日立電器器具株式会社)	HT-1290、HT-1290T、HT-1500
複数口電気こんろ ^{*2}	LIXIL(旧協栄会社 サウジーエー工業株式会社)	SBE-2G、SBE-3G、SBE-3T
	東芝ライフスタイル(旧東芝株式会社 東芝コンシューマーマーケティング株式会社)	HP-2000、HP-2000J、HP-2000T、HP-3000、UHP-S36A、UHP-S36AT、BHP-361T、BHP-365、BHP-461、BHP-461N、BHP-461W
	パナソニックくらしアプライアンス社(旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-2220、NK-2251、NK-2252、NK-2306、HNT-2200 ^{*3} 、NK-2201、NK-2202、NK-2203、NK-2301、NK-2302、NK-2303、NK-2204、NK-2204M、NK-2204N、NK-2304、NK-2305、NK-2307
	日立グローバルライフソリューションズ(旧社名 日立電器器具株式会社)	HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、HT-3510、HT-3511A、HT-4510、HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS
	富士工業	FH-62、FH-621、FH-63、NSH-621、SBA-201、SBA-211、SBA-211A、SBA-301、SBA-311、SBA-311L

※1. 小形キッチンユニット(冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等もあります)に組み込まれています ※2. 据置型・ビルトイン型があります ※3. ブランド名はHIEC

上記電気こんろは、下記協議会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟キッチンユニットメーカー(五十音順)】

クリナップ株式会社、三協立山株式会社、タカラスタンダード株式会社、パナソニックハウジングソリューションズ株式会社

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先(五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社 0120-126-174 http://cleanup.jp/	三協立山株式会社(旧社名 三協立山アルミ株式会社) 0120-202-436 http://www.st-gr.co.jp/	タカラスタンダード株式会社 0120-200-805 https://www.takara-standard.co.jp/
東芝ライフスタイル株式会社(旧東芝株式会社 東芝コンシューマーマーケティング株式会社) 0120-668-401 https://www.toshiba-lifestyle.jp/	株式会社ハウステック(旧社名 株式会社日立ハウステック) 0120-524-852 http://www.houseec.co.jp/2007/07/kitchen.html	パナソニック株式会社くらしアプライアンス社(旧社名 松下電器産業株式会社) 0120-391-391 https://panasonic.co.jp/ap/index.htm
パナソニックハウジングソリューションズ株式会社(旧社名 松下電器株式会社) 0120-116-484 https://panasonic.co.jp/phs/	日立グローバルライフソリューションズ株式会社(旧社名 日立電器器具株式会社) 0120-256-557 https://www.hitachi-gls.co.jp/	富士工業株式会社 0120-500-621 https://www.fujioh.com/
三菱電機株式会社 0120-099-506 https://www.mitsubishielectric.co.jp/	株式会社 LIXIL(旧協栄会社 サウジーエー工業株式会社) 0120-190-530 https://www.lixil.co.jp/	

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会

メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp

<http://www.denki-konro.jp/>



東京消防庁・経済産業省の各ホームページにも掲載され、注意喚起並びに改修を促進しています。

東京消防庁 <http://www.tfd.metro.tokyo.jp/life/topics/200910/kitchen.html>

経済産業省 https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/chuui_kanki/denkikonro.htm

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：石田、首藤、庄田

電 話：03(3507)9204（直通）

F A X：03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：宮本、佐々木

電 話：03(3501)1511（内線）4311

F A X：03(3501)2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300273	令和5年5月25日	令和5年7月3日	石油ストーブ(開放式)	RX-2210Y	株式会社コロナ	火災 重傷1名 軽傷1名	当該製品及び建物1棟を全焼し、6棟を類焼する火災が発生し、1名が重傷、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年6月22日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300283	令和5年4月29日	令和5年7月4日	電気こんろ	SBE-101-200V (組み込み先の キッチンメーカー は不明)(サンウ エーブ工業株式 会社ブランド)	富士工業株式会社 (サンウエーブ工業株式 会社ブランド)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	東京都	製造から25年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年6月21日 平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(特記事項を参照) 改修率:96.8%(一口電気こんろ合計)

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A202300272	令和5年6月18日	令和5年7月3日	電動車いす(ハンド ル形)	重傷1名	店舗の駐車場で使用(70歳代)が当該製品を使用中、転倒し、 負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、 原因を調査中。	埼玉県	令和5年6月22日に 消費者安全法の重 大事故等として公 表済
A202300274	令和5年6月8日	令和5年7月3日	食器洗い乾燥機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し た。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を 調査中。	和歌山県	
A202300275	令和5年6月17日	令和5年7月3日	照明器具	火災	事務所で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生 した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因 を調査中。	東京都	
A202300276	令和5年6月24日	令和5年7月3日	電気洗濯機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し た。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を 調査中。	埼玉県	製造から10年以上 経過した製品
A202300277	令和5年6月22日	令和5年7月3日	バッテリー(リチウム イオン、電動工具 用)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し た。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を 調査中。	大阪府	令和5年6月29日に 消費者安全法の重 大事故等として公 表済
A202300278	令和5年6月20日	令和5年7月4日	食器洗い乾燥機	火災	当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する 火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め 、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A202300279	令和5年6月23日	令和5年7月4日	除湿乾燥機	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し た。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を 調査中。	東京都	
A202300280	令和5年6月22日	令和5年7月4日	照明器具	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当 該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査 中。	鹿児島県	
A202300281	令和5年6月21日	令和5年7月4日	リチウム電池内蔵 充電器	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し た。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を 調査中。	宮崎県	
A202300282	令和5年6月23日	令和5年7月4日	パワーコンディショ ナ(太陽光発電シス テム用)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因 するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A202300284	令和5年6月20日	令和5年7月5日	IH調理器	火災	当該製品で鍋に入れた油を加熱中、異音が生じたため確認する と、鍋から発火し、周辺を焼損する火災が発生していた。当該製 品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	三重県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300285	令和5年6月2日	令和5年7月5日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、フェンスに衝突し、転倒、右膝を負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年6月27日
A202300286	令和5年1月24日	令和5年7月5日	靴(ブーツ)	重傷1名	当該製品を履いて歩行中、転倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	岩手県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年3月13日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し徹重注意
A202300287	令和5年5月18日	令和5年7月5日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和5年7月4日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件
該当案件なし